



Système de rénovation PEINTURE/VERNIS pour mettre le cap sur une finition parfaite

Lustreuse

Etape 1: Lavage

3M™ Perfect-it™ Wash



Lustreuse orbitale
3M™ Perfect-it™



Lustreuse rotative
3M™ Perfect-it™



Etape 2 : Ponçage

ETAPE 1

Rectification
des défauts:
3M™ Trizact™
P1000 sur film.



ETAPE 2

Affinage des
rayures 3M™
Trizact™ P3000.



ETAPE 3

Pré-polissage
3M™ Trizact™
P8000.



Etape 3 : Lustrage

ETAPE 1

3M™ Perfect-it™
Liquide de polissage
pour système orbital (à
utiliser si le ponçage
s'arrête au Trizact™
P3000)



ETAPE 2

3M™ Perfect-it™
Liquide de lustrage
pour système orbital (à
utiliser si le ponçage
s'arrête au Trizact™
P8000)



ETAPE 1

3M™ Perfect-
it™ Liquide
de polissage Fast
Cut Plus
Extreme,
bouchon vert et
mousse verte



ETAPE 2

3M™ Perfect-
it™ Liquide de
lustrage extra
fin plus
bouchon jaune
et mousse
jaune



ETAPE 3

3M™ Perfect-
it™ Liquide de
lustrage ultra-
fina SE
(optionnel
suivant la
teinte)



Etape 4: Protection

3M™ Perfect-it™
Wax (impératif)



Recommandation : utilisation d'une peau de mouton, d'une mousse et d'un chiffon différents à chaque étape du processus.