

Epiglass HT9000 Fast

Epiglass

Résine époxydique



DESCRIPTION DU PRODUIT

Résine époxydique multi-usages permettant l'étanchéification, la stratification, le rebouchage et l'enduisage ainsi que le collage. Outre sa résistance et sa durabilité inhérentes aux résines époxydiques, sa formulation unique et sa facilité d'utilisation permettent des utilisations très variées :

- * Sans solvant et de faible odeur permettant un bon environnement de travail
- * Permet une utilisation adaptable aux différents environnements
- * Basse viscosité facilitant le mélange et l'imprégnation
- * Durcisseur rapide permettant des délais avant surcouchage ou ponçage courts.

International offre un système de résine époxydique multi-usages, utilisable par le professionnel comme par le plaisancier, bénéficiant d'un retour d'expérience de 30 ans en Australie et en Nouvelle Zélande.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YAA900-Transparent
Finition	Brillant
Masse Volumique	1.12
Extrait Sec en Volume (%)	100%
Rapport de Mélange	4:1 en volume
Convertisseur/Durcisseur	YAA908 - Durcisseur rapide
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	0 g/L
Conditionnement Unitaire	5L-durcisseur 20L-base 3.8L-kit

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage		
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)
Durée de vie du mélange	35 minutes	25 minutes	14 minutes

Note: La durée de vie du mélange diminue lorsque la température augmente ou en cas de volumes mélangés importants. Temps de Travail du Produit Appliqué : 10°C - 4h; 15°C - 2h30; 25°C - 1h30.

Surcouchage Température du Support

Note: Les différentes épaisseurs applicables ainsi que les différents délais de durcissement ne permettent pas de donner des délais de surcouchage spécifiques. Surcouchage de la résine HT9000 par elle-même : La résine HT9000 ou les mélanges colles / enduits HT9000 peuvent être surcouchés par eux-mêmes, ou par tout autre mélange HT9000, sur la couche précédente encore fraîche ou collante. Après ce délai, le surcouchage peut encore se faire tant que la couche précédente reste encore marquée à l'ongle. Lorsque le film n'est plus marquant à l'ongle, il convient de laver la surface afin d'éliminer les éventuelles remontées d'amine (voile gras) et de la poncer. Surcouchage par d'autres produits : Le surcouchage de la résine HT9000 ou les mélanges colles / enduits HT9000 par un produit solvanté ne devra être effectué qu'après ponçage à l'abrasif grade 80-120.

APPLICATION ET USAGE

Préparation

POLYESTER Poncer soigneusement à l'abrasif grade 80-120. Dégraisser au Diluant N° 7. S'assurer que la surface est parfaitement sèche avant l'application de la résine époxydique. Les stratifiés neufs devront être agés de plus d'un mois avant application de Epiglass HT9000 Fast. Eliminer les traces éventuelles d'agent de démoulage, de silicone et de graisse sur le stratifié neuf à l'aide de Super Cleaner

BOIS Le taux d'humidité du bois devra être inférieur à 12%. Au-delà, il convient de laisser sécher le bois avant application de Epiglass HT9000 Fast. Poncer à l'abrasif grade 80-120. Lors d'un collage, et pour une meilleure adhérence, poncer perpendiculairement au sens du grain à l'abrasif grade 40-60. Nettoyer avec Diluant N° 7. La résine époxydique ne devra pas être utilisée sur les structures en bois gras. Lors de petites réparations sur bois gras, poncer comme indiqué précédemment et dégraisser au Diluant N°3. Attendre l'évaporation complète du solvant.

METAL Eliminer toute trace de contaminants de surface par ponçage, discage ou balayage pour revenir au métal blanc, afin d'obtenir un bon accrochage physique. Nettoyer avec Diluant N° 7. Appliquer la résine époxydique le plus rapidement possible après la préparation de surface pour éviter tout risque de ré-oxydation du métal. Pour les métaux tels que l'aluminium, le bronze ou le plomb, une meilleure adhérence sera obtenue en ponçant la surface revêtue de résine, à l'aide d'un abrasif à sec ou à l'eau. La couche superficielle d'alumine doit être éliminée.

Méthodes

Appliquer sur une surface pré-traitée avec une fine couche de mélange de résine. Les techniques de mise en oeuvre dépendent du type de travail à réaliser. Se reporter au Guide Epiglass. Pour étanchéifier et plastifier, appliquer une

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

Epiglass HT9000 Fast

Epiglass

Résine époxydique



première couche comme primaire et les couches suivantes à la brosse ou au rouleau. Pour les collages, on peut utiliser une brosse à colle ou une spatule qui pourra également être utilisée pour la réalisation de joints congés. Pour enduire et surfacer, utiliser une spatule large. Pour une utilisation de Epiglass HT9000 Fast pour étanchéifier ou plastifier le bois, saturer le bois avec un mélange de résine dilué à 100%. Ceci améliorera l'adhérence. Bien laisser durcir les couches diluées avant d'appliquer les couches suivantes pures. On peut utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche cheveux pour réchauffer la résine et accélérer son durcissement, tout en assurant une parfaite imprégnation de la plupart des bois sans besoin de dilution supplémentaire. La durée de vie en pot diminue avec l'augmentation de la température et du volume mélangé. Le revêtements époxydiques sont sensibles au UV et doivent toujours être recouverts d'une peinture ou d'un vernis. La plupart des primaires, sous-couches, finitions et vernis International sont compatibles avec Epiglass HT9000 Fast. De nombreux primaires, sous-couches et finitions Interlux sont compatibles avec Epiglass HT9000 Fast. Se reporter au Guide Complet de la Peinture pour plus d'infos sur les produits et leur utilisation.

Conseils

Mélange Toujours bien respecter le rapport de mélange en volume de 4/1. Les pompes Epiglass sont étalonnées pour délivrer le bon rapport de mélange. Bien les purger par plusieurs pressions afin de chasser l'air (jusqu'à obtention d'un flux continu de résine) avant de procéder au mélange. Ajouter le durcisseur à la base dans un gobelet et mélanger lentement pendant 2 minutes environ. Utiliser un récipient plastique propre lors du mélange de Epiglass HT9000 Fast et ne mélanger que des petits volumes afin d'éviter un échauffement trop rapide du mélange. Verser le mélange Epiglass dans un bac plat afin d'en prolonger la durée d'utilisation. IMPORTANT : Eviter d'utiliser un récipient en verre (risque d'échauffement rapide). Si la résine époxydique s'échauffe trop, porter le récipient à l'extérieur. Eviter de respirer les vapeurs. Bien mélanger les charges nécessaires jusqu'à obtenir la consistance désirée. Pour plus de détails sur les charges et leur utilisation, se reporter au Guide Epiglass. Mélanger uniquement le volume utilisable dans le temps imparti.

Diluant YTA061 Diluant n°7

Nettoyant YTA061. Diluant n°7

Durcissement Le délai avant durcissement total dépend du type de durcisseur utilisé (rapide, standard, lent), du volume mélangé et de la forme du récipient.

Quelques Points Importants

Ne pas appliquer en dessous de 10°C. Les bois tels que le teck ou l'iroko sont riches en huiles naturelles et ne doivent pas être revêtus excepté par des produits spéciaux tels que Perfection for Teak ou Schooner. Une remontée d'amine en surface peut être observée après durcissement de Epiglass HT9000 Fast, en particulier en cas de température basse et d'humidité élevée. Dans ce cas, laver la surface du film de Epiglass HT9000 Fast avec de l'eau douce et un tampon abrasif afin d'éliminer ce voile gras avant application de vernis, d'une sous-couche, etc. Sécher le support avec du papier d'essuyage. Ne pas appliquer sur des peintures conventionnelles (monocomposant). La température du produit devra être comprise entre 10°C et 30°C. La température ambiante devra être comprise entre 10°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 10°C et 35°C.

Compatibilité/Supports

Epiglass HT9000 Fast adhèrera sur la plupart des matériaux correctement préparés, exceptés les matériaux thermoplastiques tels que le PVC et le polypropylène. Ne pas utiliser sur polyester gelcoat n'étant pas parfaitement réticulé. Utiliser le durcisseur rapide quand un temps court de recouvrement/ponçage est demandé (par exemple, revêtement, protection et collage. Un durcisseur lent et un durcisseur lent sont également disponibles afin de s'adapter à toutes les conditions pratiques d'utilisation. Ne pas utiliser pour les structures en bois gras.

Nombre de Couches

Variable

Pouvoir Couvrant

(Théorique) - Variable selon le mode d'utilisation.

Méthodes d'Application

Brosse, Rouleau, NE PAS APPLIQUER AU PISTOLET

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage

INFORMATIONS GENERALES

Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Epiglass HT9000 Fast, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.

TRANSPORT

Epiglass HT9000 Fast doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité

GENERAL :

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Epiglass HT9000 Fast peut provoquer des réactions cutanées. Toujours utiliser des gants, des lunettes et une combinaison. Lors d'un contact accidentel avec la peau, laver immédiatement à l'eau savonneuse. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la préparation des mélanges ou l'application. Porter un masque adapté. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Epiglass HT9000 Fast ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.